# UNIDAD EJECUTORA:

## IOARR

**1.**

- **Descripción del Proyecto:** REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

- **Objetivo:** ejecutar la obra denominada "REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"

- **Ubicación:** LAS INSTALACIONES RECREATIVAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°130 VIDA Y ALEGRÍA, LA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLO.

- **Plazo de Ejecución:** 19 DIAS CALENDARIO
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** Se ha ejecutado al 100% la Obra

- **Panel fotográfico:**
  **ANTES**

**DESPUES**

**2.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 138 VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO" CUI N°2458849

- **Objetivo:** ejecutar la obra denominada "RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 138 VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO"

- **Ubicación:** Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa N°138, la que se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao.

- **Plazo de Ejecución:** 15 DIAS CALENDARIO

- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.

- **Panel fotográfico:**
  **ANTES**

**DESPUES**



**3.**

- **Descripción del Proyecto**: Renovación de Zona de Juegos o Patios de Recreo para Niños en la II.EE N° 153 Garabatos Ventanilla Parque Porcino Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao Departamento Callao.
- **Objetivo:** Ejecutar la obra denominada Renovación de Zona de Juegos o Patios de Recreo para Niños en la II.EE N° 153 Garabatos Ventanilla Parque Porcino Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao Departamento Callao.
- **Ubicación:** Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa N°153, la que se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

**ANTES**

**DESPUES**

**4.**

- **Descripción del Proyecto:** Renovación de Campo Deportivo en la II.EE N° 5098 Kumamoto en la Localidad de Mi Perú Distrito de mi Perú Provincia Constitucional del Callao Departamento Callao
- **Objetivo:** Ejecutar la obra denominada Renovación de Campo Deportivo en la II.EE N° 5098 Kumamoto en la Localidad de Mi Perú Distrito de mi Perú Provincia Constitucional del Callao Departamento Callao
- **Ubicación:** El Campo Deportivo se encuentra dentro de la Institución Educativa N°5098, la que se encuentra ubicada la AVENIDA CUZCO S/N, en el distrito de mi Perú, provincia del Callao.
- **Plazo de Ejecución: 18DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

ANTES

DESPUES

**5.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

- **Objetivo:** Ejecutar la obra denominada RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

- **Ubicación:** Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa N°5135, la que se encuentra ubicada en el distrito de Mi Perú, provincia del Callao.
- **Plazo de Ejecución: 26 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

**ANTES**

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

**DESPUES**

**6.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 167 MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU DISTRITO DE MI PERU PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 167 MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU DISTRITO DE MI PERU PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO
- **Ubicación:** Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa N°167, la que se encuentra ubicada en el distrito de Mi Perú, provincia del Callao.
- **Plazo de Ejecución: 21 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**

**DESPUES**



**7.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO PROYECTO ESP CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO.

- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO PROYECTO ESP CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO.
- **Ubicación:** Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa N°147, la que se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao.

- **Plazo de Ejecución: 23 DIAS CALENDARIO**

- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA

- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.

- **Panel fotográfico:**

**ANTES**

**DESPUES**



RENOVACIÓN
ZONA DE JUEGOS
IIEE N° 10° SANTISIMA
VIRGEN DE GUADALUPE
VENTANILLA

**8.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA "RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación:** Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa N°156, la que se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, Provincia del Callao.

- **Plazo de Ejecución: 23 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

**ANTES**

**DESPUES**

**9.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE REPUBLICA DE VENEZUELA CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA "RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE REPUBLICA DE VENEZUELA CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación:**

  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la Institución Republica de Venezuela, la que se encuentra ubicada en la AVENIDA ARGENTINA 1030, en el distrito de Callao, Provincia del Callao.

- **Plazo de Ejecución: 18 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**

**DESPUES**



**10.**

- **Descripción del Proyecto**: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE N 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO.
- **Objetivo: EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA "**RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE N 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación:**

  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la InstituciónN°5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS , la que se encuentra ubicada en JIRON NICOLAS DE PIEROLA 110, en el distrito de Bellavista, Provincia del Callao
- **Plazo de Ejecución: 17 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**



**DESPUES**

RENOVACION
CAMPO DEPORTIVO
BELLAVISTA



**11.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE N 5050 SAN PEDRO DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO.
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA **"**RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE N 5050 SAN PEDRO DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación**
  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la InstituciónN°5050 San Pedro de Bellavista , la que se encuentra ubicada en AVENIDA UNO S/N, en el distrito de Bellavista, Provincia del Callao
- **Plazo de Ejecución: 20 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**



**DESPUES**

**12.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE N 5033 LAS 200 MILLAS EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO.
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA "RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA IIEE N 5033 LAS 200 MILLAS EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación:**
  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la Institución N°5033 Las 200 Millas, la que se encuentra ubicada en AVENIDA NESTOR GAMBETA Y FAUCETT S/N, en el distrito del Callao, Provincia del Callao
- **Plazo de Ejecución: 30 DIAS CALENDARIO**

- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA

- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.

- **Panel fotográfico:**

**ANTES**

- DESPUES

-







**13.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA **"**RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación**

  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales, la que se encuentra ubicada en AVENIDA HUAURA S/N MZ G LOTE 5, en el distrito de Mi Perú, Provincia del Callao

- **Plazo de Ejecución: 28 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**

**DESPUES**

**14.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA.HH. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA **"**RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA.HH. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"
- **Ubicación**
  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la Institución Educativa N° 5082 Sarita Colonia, la que se encuentra ubicada en Av. HAYA DE LA TORRE Y RAMIRO PRIALE, en el distrito del Callao, Provincia del Callao.

- **Plazo de Ejecución: 33 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDO
- **Meta Lograda:** Se ha ejecutado la Obra al 100%
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**

PLBB

**DESPUES**

**15.**

- **Descripción del Proyecto:** CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO LA I.E. 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO.
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO LA I.E. 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO."
- **Ubicación**
  El Campo Deportivo se encuentra dentro de la Institución Educativa N° 5119 Villa Emilia, la que se encuentra ubicada en CALLE LOS FICUS S/N MZ M LOTE 1, en el distrito de mi Perú, Provincia del Callao.
- **Plazo de Ejecución: 15 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDO
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%

**ANTES**

**DESPUES**

**16.**

- **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 154 RAYITO DE LUZ VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO
- **Objetivo:** EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS EN LA IIEE N 154 RAYITO DE LUZ VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO
- **Ubicación**

  Las instalaciones recreativas se encuentran dentro de la Institución Educativa Institución Educativa N° 154 Rayito de Luz, la que se encuentra ubicada en MZ S LOTE 1, en el distrito de Ventanilla, Provincia del Callao.
- **Plazo de Ejecución: 18 DIAS CALENDARIO**
- **Estado de ejecución de la Obra**: CONCLUIDA.
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

  **ANTES**

**DESPUES**

17. **Descripción del Proyecto:** RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.

- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.

**Panel fotográfico:**

**ANTES:**

**DESPUES**



**18.**

- **Descripción del Proyecto:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO
- **Ubicación:** El Instituto de Educación Superior Tecnológico Simón Bolívar, se encuentra ubicada en la calle N°03 (entre la calle 10 y 11), Urbanización del Pescador , distrito de Bellavista, Provincia del Callao, Región Callao.
- **Meta Lograda:** La Obra se ha ejecutado al 100%.
- **Panel fotográfico:**

**ANTES**

**DESPUES**

PINTADO DE LA PARTE INTERIOR DEL INSTITUTO

**De las 27 IOARR estas finalizaron su ejecución con la entrega de equipos de Armario de metal rodante y 27 Proyectores, se adjunta fotografías.**

EPSON
PowerLite 108
HDMI

EPSON

# 1ER- PANEL FOTOGRÁFICO

# I.E.I. N° 133 DOMINGO SAVIO

**Foto: Ingreso Principal**




**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructura metálica** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructura metálica** |

**Foto Después: Arquitectura, resane con relleno de mezcla**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de estructura metálica** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de estructura metálica** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de gríferias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de un inodoro completo** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de un inodoro completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, instalación y soldado de ventana metálica** | **Foto Después: Actividades Extras, instalación y soldado de ventana metálica** |

# I.E.I N° 135 MI PEQUEÑO MUNDO

**Foto: Ingreso Principal**




**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, fumigación general de la institución educativa** | **Foto Después: Sanidad, fumigación general de la institución educativa** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Sanidad, fumigación general de la institución educativa** | **Foto Después: Sanidad, fumigación general de la institución educativa** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, rasqueteo, aplicación de sellador y pintado de muros** | **Foto Después: Arquitectura, rasqueteo, aplicación de sellador y pintado de muros** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** | **Foto Después: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de reja puerta** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de reja puerta** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de inodoro completo** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de inodoro completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, pintado de quiosco** | **Foto Después: Actividades Extras, pintado de quiosco** |

# I.E.I. N° 163 SANTISIMO DIVINO NIÑO JESUS

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, mantenimiento de puertas de madera** | **Foto Después: Arquitectura, mantenimiento de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de inodoros completos** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de inodoros completos** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Actividades Extras, mantenimiento y soldado de portón** | **Foto Después: Actividades Extras, mantenimiento y soldado de portón** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Paisajismo, extracción de maleza** | **Foto Después: Paisajismo, extracción de maleza** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto 45: Actividades Extras, pintado de estructuras de toldo** | **Foto 46: Actividades Extras, pintado de estructuras de toldo** |

# I.E.I. N° 133 DIVINA PASTORA

**Foto 49: Ingreso Principal**

**Foto 50: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** | **Foto Después: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado metálico** | **Foto Después: Arquitectura, pintado metálico** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

# II.EE N° 5093 ANTONIO RAYMONDI

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, mantenimiento de inodoro** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, mantenimiento de inodoro** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalaciones de canaletas** | **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalaciones de canaletas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** |

# I.E.I. N° 93 VIRGEN MARIA AUXILIADORA

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, pintado de estructuras metálicas** | **Foto Después: Sanidad, pintado de estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, pintado de estructuras metálicas** | **Foto Después: Sanidad, pintado de estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctrica, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctrica, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctrica, mantenimiento de tableros eléctricos** | **Foto Después: Instalaciones Eléctrica, mantenimiento de tableros eléctricos** |

# I.E.I. N° 165 NIÑITOS DE JESÚS

**Foto 104: Ingreso Principal**

**Foto 105: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de puertas de madera** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** | **Foto Después: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de cerco de madera** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de cerco de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de Zincromato en juego infantiles** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de Zincromato en juego infantiles** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, traslado de alturas de tomacorriente** | **Foto Después: Actividades Extras, traslado de alturas de tomacorriente** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, traslado de alturas de tomacorriente** | **Foto Después: Actividades Extras, traslado de alturas de tomacorriente** |

# I.E.I N° 163 SANTISIMO DIVINO NIÑO JESUS

**Foto 118: Ingreso Principal**

**Foto 119: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Durante: Desmontaje de ventanas y puertas del módulo de Drywall** | **Foto Durante: Desmontaje de ventanas y puertas del módulo de Drywall** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Durante: Desmontaje de ventanas y puertas del módulo de Drywall** | **Foto Durante: Desmontaje de ventanas y puertas del módulo de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Durante: Desmontaje de techos del módulo de Drywall** | **Foto Durante: Desmontaje de techos del módulo de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Durante: Desmontaje de los módulos de Drywall** | **Foto Durante: Desmontaje de los módulos de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Después: Desmontaje de los módulos de Drywall** | **Foto Después: Desmontaje de los módulos de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Después: Desmontaje de los módulos de Drywall** | **Foto Después: Desmontaje de los módulos de Drywall** |

# C.E.B.E. HELEN KELLER

**Foto: Ingreso Principal**




**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de techos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de cerco de madera** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de cerco de madera** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de cerco de madera** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de cerco de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en barandas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en barandas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en juego infantiles** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en juego infantiles** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura/Pintura Albañilería, pintado** | **Foto Después: Arquitectura/Pintura Albañilería, pintado** |

# II.EE. N° 142




**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** | **Foto Después: Arquitectura, barnizado de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, mantenimiento de inodoros** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, mantenimiento de inodoros** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalación Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalación Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, reparación de marco y puerta de madera** | **Foto Después: Actividades Extras, reparación de marco y puerta de madera** |

# II.EE. N° 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de cerco de maderas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de cerco de maderas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de cerco de maderas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de cerco de maderas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de quiosco** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de quiosco** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de quiosco** | **Foto Después: Sanidad, pintado de quiosco** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en barandas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en postes** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en postes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en postes** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en postes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, cambio de caja de pozo a tierra** | **Foto Después: Actividades Extras, cambio de caja de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento en pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento en pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, aplicación de base anticorrosiva en tapas de tableros eléctricos** | **Foto Después: Actividades Extras, aplicación de base anticorrosiva en tapas de tableros eléctricos** |

## I.E. “5144 Divino Cristo de las Alturas”

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto Antes: Desmantelamiento de malla raschell en el patio principal.**

**Foto Después: Patio liberado sin malla raschell.**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Pintado de Juegos de niños** | **Foto : Pintado de Juegos de niños** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arco de losa deportiva sin pintar** | **Foto Después: Pintado de los arcos de juegos deportivos.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Masilla en puertas de la I.E** | **Foto : Masillado en puertas de la I.E** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Rejilla de ventanas sin pintar** | **Foto Después: Rejillas de ventanas pintadas** |

## I.E. “5090 Antonia Moreno Cáceres”

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto: Lijado patios de la I.E** | **Foto : Pintado de zincromato.** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Caños en mal estado** | **Foto Después: Cambio de caños** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto: Inodoro en mal estado** | **Foto: Colocación de inodoro en buen estado.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Masilla en mal estado.** | **Foto Después: Pintado de puertas en mal estado.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Falta de interruptores** | **Foto: Colocación de interruptores dobles.** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Sócate sin colocar.** | **Foto Después: Colocación de sócate y fluorescente circular.** |

## I. IE “132 Sagrado Corazón de Jesús”

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Lijado de sillas de la I.E** | **Foto: Aplicación de zincromato.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Pintado de sillas.** | **Foto : Habilitación de sillas de la I.E.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Lijado de puertas de la I.E** | **Foto:  Pìntado de puertas de la I.E.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Pintado de mesas.** | **Foto : Pintado de mesas.** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto: Pintado de los juegos de niños de la I.E** | **Foto: Pintado del portón principal de la I.E** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Pintado de las gradas en el patio de la I.E.** | **Foto: Pintado de las gradas en el patio de la I.E.** |

## IE “142 Semillitas”

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto: Caños sin uso.** | **Foto:  Cambio de caños** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Cano en el jardín sin uso.** | **Foto: Cambio de caño** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Pintura en parantes metálicos.** | **Foto:  Pintura en parantes metálicos.** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto : Limpieza de toldos.** | **Foto: Limpieza de toldos.** |

**IEI“105 Alborada”**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto: Inodoro en mal estado.** | **Foto: Cambio de inodoro.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Limpieza de juego de niños.** | **Foto: Limpieza de juego de niños.** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto: Inodoro en mal estado.** | **Foto:  Cambio de inodoro.** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto : Podado de jardín.** | **Foto: Pintado de parantes.** |

## II. IEI“108 ”

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Mantenimiento de pozo tierra** | **Foto Después: Mantenimiento de pozo tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Mantenimiento de fluorescentes** | **Foto Después: Mantenimiento de fluorescentes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Mantenimiento y limpieza de tanque elevado** | **Foto Después: Mantenimiento y limpieza de tanque elevado** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Limpieza de patio central** | **Foto Después: Limpieza de patio central** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Mantenimiento y limpieza de juegos infantiles** | **Foto Después: Mantenimiento y limpieza de juegos infantiles** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Resane de parapeto del jardín.** | **Foto Después: Resane de parapeto del jardín.** |

**IE“5150 ”**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Caños en mal estado** | **Foto Después: Colocación de caños** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Caños sin habilitar** | **Foto Después: Colocación de caños** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Caños en mal estado** | **Foto Después: Colocación de caños** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Mantenimiento de tanque elevado** | **Foto Después: Mantenimiento de tanque elevado** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Puertas en mal estado** | **Foto Después: Pintado de puertas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: fachada de los SS.HH sin pintar** | **Foto Después: Pintado de la fachada de los SS.HH** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Limpieza de los SS.HH** | **Foto : Limpieza de los SS.HH** |

## IE 5146 “El oasis”

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Mantenimiento de tablero eléctrico** | **Foto Después: Mantenimiento de tablero eléctrico** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Limpieza de los SS.HH** | **Foto : Limpieza de los SS.HH** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Mantenimiento de sillas.** | **Foto : Lijado de sillas.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto : Pintado de sillas.** | **Foto : Fumigación.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Mantenimiento en barandas metálicas del estrado.** | **Foto Después: Pintado de barandas metálicas del estrado.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Pintado de barandas.** | **Foto Después: Pintado de barandas.** |

## IE 3089 “Los Ángeles”

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Colocación de canaletas.** | **Foto Después: Colocación de canaletas.** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Colocación de caños.** | **Foto Después: Colocación de caños.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Pintado de cerco perimétrico.** | **Foto Después: Pintado de cerco perimétrico.** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Lijado y pintado de pasamanos.** | **Foto Después: Lijado y pintado de pasamanos.** |

# IE. JOSE OLAYA BALANDRA

# 2DO PANEL FOTOGRÁFICO

# I. II.EE. N° 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE




**Foto 1: Ubicación**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 2: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 3: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 4: Sanidad, Limpieza de techos** | **Foto 5: Sanidad, limpieza de techos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 6: Sanidad, Limpieza de patios** | **Foto 7: Sanidad, Limpieza de patios** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 8: Arquitectura, Lijado y pintado de puertas** | **Foto 9: Arquitectura, Lijado y pintado de puertas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 10: Arquitectura, pintado de juegos y cambio del Grass sintético** | **Foto11: Arquitectura, pintado de juegos y cambio del Grass sintético** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 12: Arquitectura, Lijado y pintado de escaleras de gato del tanque elevado** | **Foto 13: Arquitectura, Lijado y pintado de escaleras de gato del tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 14: Instalaciones Sanitarias, cambio de llaves de paso e instalación de griferías** | **Foto 15: Instalaciones Sanitarias, cambio de llaves de paso e instalación de griferías** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 16: Instalaciones Sanitarias, cambio de llaves de paso.** | **Foto 17: Instalaciones Sanitarias, cambio de llaves de paso.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 18: Instalaciones Sanitarias, cambio de accesorios del cuarto de bomba.** | **Foto 19: Instalaciones Sanitarias, cambio de accesorios del cuarto de bomba.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 20: Instalaciones Eléctricas, Instalación de canaletas en cables expuestos.** | **Foto 21: Instalaciones Eléctricas, Instalación de canaletas en cables expuestos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 22: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de pozo a tierra.** | **Foto 23: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de pozo a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Foto 24: Instalaciones Eléctricas, fijación de luces de emergencia.** | **Foto 25: Instalaciones Eléctricas, fijación de luces de emergencia.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 26: Instalaciones Eléctricas, colocación de tapas ciegas de luz.** | **Foto 27: Instalaciones Eléctricas, colocación de tapas ciegas de luz.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 28: paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas** | **Foto 29: paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas** |

## II. I.E.I N° 153 GARABATOS




**Foto 30: Ubicación**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 31: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 32: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 33: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 34: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 35: Sanidad, Limpieza de techos** | **Foto 36: Sanidad, limpieza de techos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 37: Arquitectura, cambio de mallas de cerco perimétrico.** | **Foto 38: Arquitectura, Lijado y pintado de puertas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 39: Arquitectura, pintado de sardinel de cerco perimétrico y pintado de mallas.** | **Foto 40: Arquitectura, pintado de sardinel de cerco perimétrico y pintado de mallas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 41: Arquitectura, pintado de sardinel de cerco perimétrico y pintado de mallas.** | **Foto 42: Arquitectura, pintado de sardinel de cerco perimétrico y pintado de mallas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 43: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** | **Foto 44: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 45: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** | **Foto 46 Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 47: Instalaciones Sanitarias, fijación de tubos y llave de paso.** | **Foto 48: Instalaciones Sanitarias, fijación de tubos y llave de paso.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 49: Instalaciones Sanitarias, fijación de tanque de inodoro y cambio de tubo de abasto.** | **Foto 50: Instalaciones Sanitarias, fijación de tanque de inodoro y cambio de tubo de abasto.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 51: Instalaciones Eléctricas, cambio de tomacorrientes.** | **Foto 52: Instalaciones Eléctricas, cambio de tomacorrientes.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 53: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de pozo a tierra.** | **Foto 54: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de pozo a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 55: Instalaciones Eléctricas, cambio de tapa del pozo a tierra.** | **Foto 56: Instalaciones Eléctricas, cambio de tapa del pozo a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 57: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas** | **Foto 58: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas** |

# III. II.EE. N° 5087 SANTA MARGARITA

**Foto 59: Ubicación**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 60: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 61: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 62: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 63: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 64: Sanidad, limpieza de cisterna.** | **Foto 65: Sanidad, limpieza de cisterna.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 66: Sanidad, Limpieza de techos** | **Foto 67: Sanidad, limpieza de techos** |

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
| | |
| **Foto 68: Arquitectura, lijado y pintado de los juegos infantiles.** | **Foto 69: Arquitectura, lijado y pintado de los juegos infantiles.** |

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
| |  |
| **Foto 43: Instalaciones Sanitarias, cambio de tuberías y llaves de paso.** | **Foto 44: Instalaciones Sanitarias, cambio de tuberías y llaves de paso.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 45: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** | **Foto 46 Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 47: Instalaciones Sanitarias, cambio de rejilla por tapa ciega de 4".** | **Foto 48: Instalaciones Sanitarias, cambio de rejilla por tapa ciega de 4".** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 49: Instalaciones Sanitarias, cambio de válvula flotador de cisterna.** | **Foto 50: Instalaciones Sanitarias, cambio de válvula flotador de cisterna.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 51: Instalaciones Sanitarias, cambio de anillo de cera en inodoros.** | **Foto 52: Instalaciones Sanitarias, cambio de anillo de cera en inodoros.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 53: Instalaciones Eléctricas, fijación de tapas ciegas en cables expuestos.** | **Foto 54: Instalaciones Eléctricas, fijación de tapas ciegas en cables expuestos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 55: Instalaciones Eléctricas, fijación de socket para luminaria.** | **Foto 56: Instalaciones Eléctricas, fijación de socket para luminaria.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 55: Instalaciones Eléctricas, fijación de tapas ciegas.** | **Foto 56: Instalaciones Eléctricas, fijación de tapas ciegas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 57: Instalaciones Eléctricas, desmontaje de luminarias colgadas** | **Foto 58: Instalaciones Eléctricas, fijación de socket para luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 59: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozos a tierra.** | **Foto 60: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozos a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 61: Instalaciones Eléctricas, instalación de canaletas y caja modular en cables expuestos.** | **Foto 62: Instalaciones Eléctricas, instalación de canaletas y caja modular en cables expuestos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 63: Instalaciones Eléctricas, instalación de canaletas en cables expuestos.** | **Foto 64: Instalaciones Eléctricas, instalación de canaletas en cables expuestos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 65: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas.** | **Foto 66: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas.** |

# IV II.EE N° 5094 NACIONES UNIDAS

**Foto 67: Ubicación**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 68: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 69: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 70: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 71: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 72: Sanidad, limpieza de techos.** | **Foto 73: Sanidad, limpieza de techos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 74: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** | **Foto 75: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 76: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** | **Foto 77: Instalaciones Sanitarias, cambio de griferías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 78: Instalaciones Sanitarias, colocación de tubo y llave de paso en urinario.** | **Foto 79: Instalaciones Sanitarias, colocación de tubo y llave de paso en urinario.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 80: Instalaciones Sanitarias, trampa de aguas en lavadero de manos.** | **Foto 81: Instalaciones Sanitarias, trampa de aguas en lavadero de manos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 82: Instalaciones Sanitarias, cambio de accesorios de tanques de inodoros.** | **Foto 83: Instalaciones Sanitarias, cambio de accesorios de tanques de inodoros.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 84: Instalaciones Eléctricas, fijación de tapas ciegas en cables expuestos.** | **Foto 85: Instalaciones Eléctricas, fijación de tapas ciegas en cables expuestos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 86: Instalaciones Eléctricas, cambio de interruptor y caja modular.** | **Foto 87: Instalaciones Eléctricas, cambio de interruptor y caja modular.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 88: Instalaciones Eléctricas, instalación de luminarias.** | **Foto 89: Instalaciones Eléctricas, instalación de luminarias.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 90: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de luminarias de alumbrado exterior.** | **Foto 91: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de luminarias de alumbrado exterior.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 92: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozos a tierra.** | **Foto 93: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozos a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 94: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas.** | **Foto 95: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 96: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas.** | **Foto 97: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas.** |

# V II.EE. N° VILLA LOS REYES - POLITECNICO

**Foto 98: Ubicación**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 99: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 100: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 101: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 102 : Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 103: Sanidad, Limpieza de techos** | **Foto 104: Sanidad, limpieza de techos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Foto 105: Sanidad, Limpieza de baños** | **Foto 106: Sanidad, limpieza de baños** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 107: Sanidad, Limpieza de baños** | **Foto 108: Sanidad, limpieza de baños** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 109: Arquitectura, resane e instalación de cantoneras en escalera.** | **Foto 110: Arquitectura, resane e instalación de cantoneras en escalera.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 111: Arquitectura, picado y resane para cambio de tuberías.** | **Foto 112: Arquitectura, picado y resane para cambio de tuberías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 113: Arquitectura, picado y resane para cambio de tuberías.** | **Foto 114: Arquitectura, picado y resane para cambio de tuberías.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 115: Instalaciones Sanitarias, cambio de juego de accesorios de tanque de inodoro.** | **Foto 116: Instalaciones Sanitarias, cambio de juego de accesorios de tanque de inodoro.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 117: Instalaciones Sanitarias, cambio de tubería por filtración.** | **Foto118 : Instalaciones Sanitarias, cambio de tubería por filtración.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 119: Instalaciones Sanitarias, cambio de tubería por filtración.** | **Foto 120: Instalaciones Sanitarias, cambio de tubería por filtración.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 121: Instalaciones Sanitarias, cambio de accesorios y bolla en el tanque de agua.** | **Foto 122: Instalaciones Sanitarias, cambio de accesorios y bolla en el tanque de agua.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 123: Instalaciones Sanitarias, cambio de grifería de lavaderos.** | **Foto 124: Instalaciones Sanitarias, cambio de grifería de lavaderos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 125: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de tableros eléctricos.** | **Foto 126: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de tableros eléctricos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 127: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de tableros eléctricos.** | **Foto 128: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de tableros eléctricos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 129: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de pozo a tierra.** | **Foto 130: Instalaciones Eléctricas, mantenimiento de pozo a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 131: Instalaciones Eléctricas, cambio de tapa del pozo a tierra.** | **Foto 132: Instalaciones Eléctricas, cambio de tapa del pozo a tierra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 133: Instalaciones Eléctricas, cambio de tomacorriente doble.** | **Foto 134: Instalaciones Eléctricas, cambio de tomacorriente doble.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 135: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas** | **Foto 136: Paisajismo, trabajos de jardinería y extracción de malezas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 137: Paisajismo, trabajos de jardinería, extracción de malezas y anillado de plantas.** | **Foto 138: Paisajismo, trabajos de jardinería, extracción de malezas y anillado de plantas.** |

# II.EE. N°120 CASUARINAS

**Foto 1**




**Foto 2 : Ubicación**

**Sanidad**

**Foto 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10: Limpieza de techos**

**Foto 11,12 ,13y 14 ; Limpieza de tanque elevado.**



**Foto 15,16,17 y 18 ; Limpieza de mayolica.**

**Arquitectura**



**Foto 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 y 30: Pintado de barandas y sardineles**

## Instalaciones sanitarias



**Foto 31,32 y 33 ; Cambio de Inodoros**




**Foto 34,35,36 y 37 Cambio de llave de paso**

**Foto 34,35,36 y 37 Cambio de griferia**

**Paisajismo**



**Foto 38,39,40 y 41: Extracción de maleza y anillado de plantas**

## II.EE. N°5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC

**Foto 42**




**Foto 43: Ubicación**

**Sanidad**

**Foto 44,45,46 Y 47: Limpieza de techos**







**Foto 48,49,50 Y 51: Limpieza de baños**

**Arquitectura:**

**Foto 52,53,54,55,56,57,58 Y 59: Pintado de muros y barandas**

**Mantenimiento Sanitario:**

**Foto 60 Y 61: Mantenimiento de urinarios**

**Foto 62,63,64 Y 65: Mantenimiento de lavaderos**

# I. II.EE. N°152 NIÑO JESUS

**Foto 66**




**Foto 67 : Ubicación**

**Sanidad**

**Foto 68 Y 69: Limpieza de techos**

**Foto 70 Y 71: Limpieza de tanque rotoplast**

**Arquitectura:**

**Foto 72,73,74,75,76,77,78,79,80 Y 81: Pintado de Muros**

**Foto 82 Y 83: Pintado de barandas**

**Foto 84 Y 85: Pintado de juegos infantiles**

**Mantenimiento Electrico:**



**Foto 86 Y 87: Colocación de tubo corrugado**

# II.EE. N°160 LA CASITA DE LOS NIÑOS

**Foto 88**




**Foto 89: Ubicación**

**Sanidad**

**Foto 90 Y 91: Anulación de pozo séptico**

**Foto 92,93,94 Y 95: Limpieza de tanque rotoplast**

**Arquitectura**

**Foto 96,97,98 Y 99: Pintado de juegos infantiles**

## Instalaciones sanitarias





**Foto 100,101,102,103,104,105 Y 106: Cambio de urinarios**

## Paisajismo



**Foto 107,108 Y 109: Extracción de maleza y anillado de plantas**

## II.EE. N°5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

Foto 110




**Foto 111: ubicación**

**Sanidad:**







**Foto 112,113,114 y 115: Limpieza de techos**



**Foto 116,117,118,119,120 y 121: Limpieza de pasadizos**

**Foto 122, 123, 124 y 125: anulación de pozo séptico**

**Foto 125,126, 127 y 128: Limpieza de baños**

**Mnatenimiento sanitario**



**Foto 129, 130, 131, 132, 133 y 134: Cambio de griferías**



**Foto 135,136,137,138,139 y 140: Cambio y mantenimiento de urinarios**

**Paisajismo**



**Foto 142,142,143,144,145,146,147,148,149 ,150,151,152,153 y 154: Extracción de maleza y anillado de plantas**

## II.EE. N°139

**Foto 155**




**Foto 156:Ubicacion**

**Sanidad:**

**Foto 157, 158, 159 y 160: Limpieza de tanque rotoplast**



**Foto 161,162,163,164,165 y 166: Limpieza te techos**

**Manenimiento sanitario**



**Foto 167 y 168: Limpieza de baños**


ccccc


**Foto 169 y 170: Mantenimiento de inodoros**



**Foto 171 y 172: Cambio de griferia y llave de paso**

## Arquitectura

**Foto 173 y 174: Cambio de Malla metalica**

## Paisajismo

**Foto 175 y 176: Cambio de Malla metalica**

## II.EE. N°155 SAN MIGUEL ARCANGEL

**Foto 177**

**Foto 178: ubicación**

B I E N V.

BIENVENIDOS

**Foto: 179, 180,181,182,183,184,185,186,187,188 y 189: Muro de contención con sacos de arena**

ANEXO 1

# PANEL FOTOGRÁFICO

## 1) I.E.I N° 154 RAYITO DE LUZ




**Foto 1: Ubicación**

**Foto 2: Fachada**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 3: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 4: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  |  |
| **Foto 5: Sanidad, limpieza de tanque elevado** | **Foto 6: Sanidad, limpieza de tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 7: Sanidad, limpieza de cisterna de agua** | **Foto 8: Sanidad, limpieza de cisterna de agua** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 9: Sanidad, limpieza de espacios de jardinería** | **Foto 10: Sanidad, limpieza de espacios de jardinería** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 11: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto 12: Sanidad, limpieza de techos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 13: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto 14: Sanidad, limpieza de techos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 15: Arquitectura, pintado de cercos de jardinería** | **Foto 16: Arquitectura, pintado de cercos de jardinería** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 17: Arquitectura, pintado de cercos de jardinería** | **Foto 18: Arquitectura, pintado de cercos de jardinería** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 19: Arquitectura, reparación de cerco perimétrico con rejas.** | **Foto 20: Arquitectura, reparación de cerco perimétrico con rejas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 21: Arquitectura, pintado de portón principal de ingreso.** | **Foto 22: Arquitectura, pintado de portón principal de ingreso.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 23: Arquitectura, pintado de sardinel de cerco perimétrico.** | **Foto 24: Arquitectura, pintado de sardinel de cerco perimétrico.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 25: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** | **Foto 26: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 27: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** | **Foto 28: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 29: Instalaciones eléctricas, cabio de tomacorrientes.** | **Foto 30: Instalaciones eléctricas, cabio de tomacorrientes.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 40: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** | **Foto 41: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 42: Instalaciones eléctricas, cabio de tomacorrientes.** | **Foto 43: Instalaciones eléctricas, cabio de tomacorrientes.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 44: Instalaciones eléctricas, cabio de interruptores.** | **Foto 45: Instalaciones eléctricas, cabio de interruptores.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 46: Instalaciones eléctricas, cabio de tomacorrientes.** | **Foto 47: Instalaciones eléctricas, cabio de tomacorrientes.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Foto 48: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** | **Foto 49: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 50: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** | **Foto 51: Instalaciones eléctricas, cabio de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Foto 52: Instalaciones sanitarias, cambio te inodoros baby** | **Foto 53: Instalaciones sanitarias, cambio te inodoros baby** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 54: Instalaciones sanitarias, cambio te inodoros baby** | **Foto 55: Instalaciones sanitarias, cambio te inodoros baby** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |

| Foto 56: Instalaciones sanitarias, cambio te inodoros baby | Foto 57: Instalaciones sanitarias, cambio te inodoros baby |
|---|---|

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
| | |
| **Foto 58: Estructuras Metálicas, construcción de estructura para instalación de cobertura de calamina.** | **Foto 59: Estructuras Metálicas, construcción de estructura para instalación de cobertura de calamina.** |

## 2) I.E.I N° 156 TUPAC AMARU



| Foto 60: Ubicación |
|---|

| Foto 61: FACHADA |
|---|

| ANTES | DESPUES |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto 62: Sanidad, limpieza de baños.** | **Foto 63: Sanidad, limpieza de baños.** |

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
| | |
| **Foto 64: Arquitectura, lijado y pintado de cerco de jardines.** | **Foto 65: Arquitectura, lijado y pintado de cerco de jardines.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 66: Arquitectura, lijado y pintado de cerco de jardines.** | **Foto 67: Arquitectura, lijado y pintado de cerco de jardines.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 68: Arquitectura, lijado, aplicación de zincromato y pintado de barandas de metal.** | **Foto 69: Arquitectura, lijado, aplicación de zincromato y pintado de barandas de metal.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 70: Paisajismo, Implementación de tierra de chacra.** | **Foto 71: Paisajismo, Implementación de tierra de chacra.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 72: Actividades extras, alineamiento de cerco perimétrico** | **Foto 73: Actividades extras, alineamiento de cerco perimétrico** |

## 3) I.E.I 155 SAN MIGUEL ARCANGEL




**Foto 74: Ubicación**

**Foto 75: Fachada**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 76: Sanidad, limpieza de baños.** | **Foto 77: Sanidad, limpieza de baños.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 78: Sanidad, limpieza urinarios.** | **Foto 79: Sanidad, limpieza urinarios.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 80: Actividades extras, desmontaje de aulas.** | **Foto 81: Actividades extras, desmontaje de aulas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 82: Actividades extras, desmontaje de aulas.** | **Foto 83: Actividades extras, desmontaje de aulas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 84: Actividades extras, desmontaje de aulas.** | **Foto 85: Actividades extras, desmontaje de aulas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 86: Instalaciones sanitarias, instalación de cajas de desagüe.** | **Foto 86: Instalaciones sanitarias, instalación de cajas de desagüe.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 59: Instalaciones sanitarias, instalación de tubos de desagüe.** | **Foto 60: Instalaciones sanitarias, instalación de tubos de desagüe.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 61: Instalaciones sanitarias, instalación de cajas de desagüe.** | **Foto 62: Instalaciones sanitarias, instalación de cajas de desagüe.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 63: Instalaciones sanitarias, instalación de tuberías para baños nuevos.** | **Foto 64: Instalaciones sanitarias, instalación de tuberías para de baños nuevos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 65: Arquitectura, construcción de losa para baños nuevos.** | **Foto 66: Arquitectura, construcción de losa para baños nuevos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 67: Arquitectura, construcción de losa para baños nuevos.** | **Foto 68: Arquitectura, construcción de losa para baños nuevos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 69: Arquitectura, preparación de terreno para construcción de aulas nuevas.** | **Foto 70: Arquitectura, preparación de terreno para construcción de aulas nuevas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 71: Arquitectura, preparación de terreno para vaciado de concreto para piso.** | **Foto 72: Arquitectura, encofrado para vaciado de concreto para piso de aulas nuevas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 73: Arquitectura, vaciado concreto para piso de aulas nuevas.** | **Foto 74: Arquitectura, vaciado concreto para piso de aulas nuevas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 75: Arquitectura, vaciado concreto para piso de aulas nuevas.** | **Foto 76: Arquitectura, vaciado concreto para piso de aulas nuevas.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Foto 77: Arquitectura, vaciado concreto para piso de aulas nuevas.** | **Foto 78: Arquitectura, vaciado concreto para piso de aulas nuevas.** |

## 4) II.EE. N° 5119 VILLA EMILIA

**Foto 1**




**Foto 2 : Ubicación**

## Arquitectura

**FOTO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 : Implementacion , cercado y pintado de jardin**

1

2

3







**FOTO 13, 14, 15, 16, 17 y 18 : Picado y demolicion de estructura**

## Sanidad



**FOTO 19, 20, 21 y 22 : Limpieza de baños**

**Instalaciones Sanitarias:**

**FOTO 23 y 24: Mantenimiento e instalacion de inodoros**

**Instalaciones Electricas:**

**FOTO 25, 26 y 27 : Mantenimiento e instalacion de tomacorrientes**

**FOTO 28, 29 y 30: Mantenimiento e instalacion de fluorescentes**



**FOTO 31, 32 y 33: Mantenimiento de tableros electricos**

## 5) II.EE. N° MANUEL SEOANE CORRALES

**FOTO 34 :Ingreso**

**FOTO 35 Ubicacion**

## Sanidad

**FOTO 36,37,38 y 39 Limpieza de techos**

**FOTO 40: Limpieza de grass sintetico**

## Instalaciones Sanitarias

**FOTO 41, 42, 43, 44, 45 y 46: Instalacion de tuberias para desfogue de agua**

## Arquitectura

**FOTO 47, 48, 49, 50 y 51: Retiro y colocacion de mayolica**

**FOTO 52, 53 y 54 : Resane de escalera**

**FOTO 55 y 56: Pintado de arco**

Instalaciones Electricas:



01


02

03

04


05

01

02

03

04


01

02

V

01

02


03

01

02

03



**FOTO 57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 y 82: Mantenimiento e instalacion de fluorescentes**

01


02


03

**FOTO 83,84,85 y 86: Instalacion de reflectores**

**FOTO 87, 88, 89 y 90 : Colocacion de cajas rectangulares y canaletas**

**FOTO 91, 92, 93 , 94 y 95: Mantenimiento de tableros electricos**

**FOTO 96: Instalacion de llaves termicas**

**FOTO 97, 98,99 y 100: Instalacion de tomacorrientes**

Paisajismo



**FOTO 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118 : Mantenimiento de jardines**

## 6) II.EE. N° 5098 KUMAMOTO

**FOTO 119: INGRESO**




**FOTO 120: UBICACION**

## Sanidad





**FOTO 121, 122, 123 y 124: Limpieza de baños**

## Arquitectura



**FOTO 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137: Pintado de baños**

**FOTO 138, 139, 140 y 141: Pintado de puertas**

**FOTO 142, 143, 144 y 145: Pintado de muro perimetrico**

**FOTO 146 y 147: Colocacion de mayolica**

**FOTO 148, 149 , 150, 151 y 152: Demolicion de estructura y construccion de rampas y veredas**

## Instalaciones Electricas

**FOTO 153:Mantenimiento de tablero electrico**

**FOTO 154 y 155: Instalacion de llave termica**

**FOTO 156 y 157: Cableado electrico**

## 7) I.E.I. N° 160 CASITA DE LOS NIÑOS

**FOTO 158 y 159: Modulos antes del desmontaje**

**FOTO 160, 161 y 162: Desmontaje de modulos de drywall.**

## 8) I.E.I. N° 152 NIÑO JESUS

**FOTO 163 y 164: Movimineto de tierras y desmontaje de aula.**

**FOTO 165, 166 y 167: apircado con llantas y desmontaje.**

## 9) I.E.I. N° 138 MI PEQUEÑO MUNDO

**FOTO 168: Módulo de machimbrado de 4.00x3.00m**

**FOTO 169: Desmontaje de módulo**

## 10) II.EE. N° 5152 MIGUEL GRAU SEMINARIO

**FOTO 170, 171, 172 y 173: Movimiento de cerco perimetrico de machimbrado**

## 11) I.E.I N° 158 KAWACHI

**FOTO 174: Porton principal de la I.E.I.**

**FOTO 175 Y 176 : Cambio y traslado del porton**

**FOTO 177: Apuntalado de cerco perimetrico**

ANEXO 1

# PANEL FOTOGRÁFICO

# II.EE. N° 4005 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO

**Foto : Ubicación II.EE. N° 4005 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO**

**Foto : II.EE. N° 4005 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Cambio de 05 interruptores térmicos y cableado de baño de docentes** | **Inst. Eléctrica: Cambio de 05 interruptores térmicos y cableado de baño de docentes** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente de baño de docentes** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente de baño de docentes** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor doble en baño de docentes** | **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor doble en baño de docentes** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular pabellón de secundaria** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular pabellón de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega circular pabellón de secundaria** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega circular pabellón de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en escalera de pabellón sec.** | **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en escalera de pabellón sec.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en segundo piso de pabellón sec.** | **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en segundo piso de pabellón sec.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de 04interruptores térmicos y cableado de tablero** | **Inst. Eléctrica: Colocación de 04interruptores térmicos y cableado de tablero** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** | **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** | **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria, colocación de interruptor simple y cableado por canaleta** | **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria, colocación de interruptor simple y cableado por canaleta** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de tablero en pabellón de primaria** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de tablero en pabellón de primaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria completo en pabellón de secundaria y primaria** | **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria completo en pabellón de secundaria y primaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: cableado en pabellón de secundaria y primaria** | **Inst. Eléctrica: cableado en pabellón de secundaria y primaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de caja adosable y llave térmica para reflectores** | **Inst. Eléctrica: Colocación de caja adosable y llave térmica para reflectores** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de 02 reflectores** | **Inst. Eléctrica: Colocación de 02 reflectores** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Ubicación y haciendo zanja para pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Ubicación y haciendo zanja para pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Colocación de pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** | **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de pasadizos** | **Sanidad: Limpieza de pasadizos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y aplicación de zincromato en barandas de escalera** | **Arquitectura: Lijado y aplicación de zincromato en barandas de escalera** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Resane de muro de pabellón secundaria** | **Arquitectura: Resane de muro de pabellón secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** | **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Jardinería: Podado de maleza y grass.** | **Jardinería: Podado de maleza y grass.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Jardinería: Podado de maleza y grass.** | **Jardinería: Podado de maleza y grass** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Jardinería: Podado de maleza y grass.** | **Jardinería: Podado de maleza y grass** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Pintado de marco de ventana** | **Arquitectura: Pintado de marco de ventana** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** | **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: limpieza y pintado de marcos de ventana** | **Arquitectura: limpieza y pintado de marcos de ventana** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: retiro de reja en mal estado** | **Arquitectura: retiro de reja en mal estado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** | **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** |

| ANTES |
| --- |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de segundo de pabellón de secundaria** |
| **DESPUES** |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de segundo de pabellón de secundaria** |

**ANTES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria**

**DESPUES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria**

| ANTES |
| --- |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria** |
| **DESPUES** |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria** |

**ANTES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

**DESPUES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

**ANTES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

**DESPUES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria |
| DESPUES |
| |
| Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria |

# I.S.P.P. MARIA MADRE




**Foto : Ubicación I.S.P.P. MARIA MADRE**




**Foto : I.S.P.P. MARIA MADRE**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: 01 Mantenimiento de inodoro** | **Inst. Sanitaria: 01 Mantenimiento de inodoro** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Inst. Sanitaria: 01 Cambio de tubo de abasto** | **Inst. Sanitaria: 01 Cambio de tubo de abasto** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: 02 Instalación completo de inodoros para discapacitados** | **Inst. Sanitaria: 02 Instalación completo de inodoros para discapacitados** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** | **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de aulas** | **Sanidad: Limpieza de aulas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de pasillos** | **Sanidad: Limpieza de pasillos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: 05 Instalación completo de inodoros para baño de mujeres** | **Inst. Sanitaria: 05 Instalación completo de inodoros para baño de mujeres** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de baños** | **Sanidad: Limpieza de baños** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** | **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Paisajismo: Podado de grass patio posterior** | **Paisajismo: Podado de grass patio posterior** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Paisajismo: Podado de grass patio central** | **Paisajismo: Podado de grass patio central** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Paisajismo: Podado de grass de aulas** | **Paisajismo: Podado de grass de aulas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Paisajismo: Podado de grass de zona de juegos** | **Paisajismo: Podado de grass de zona de juegos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Trabajos extras: retiro de canaletas y limpieza de administración** | **Trabajos extras: retiro de canaletas y limpieza de administración** |

# I.E.I. SANTA ROSA 04




**Foto : Ubicación I.E.I. SANTA ROSA 04**

**Foto : I.E.I. SANTA ROSA 04**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** | **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** | **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** | **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, aplicación de base de zincromato y pintado con esmalte de reja** | **Arquitectura: Lijado, aplicación de base de zincromato y pintado con esmalte de reja** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato, barnizado y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato, barnizado y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de patio** | **Sanidad: Limpieza de patio** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Instalación de Reflector** | **Inst. Eléctrica: Instalación de Reflector** |

| FUMIGACION | |
| --- | --- |
| | |
| **Fumigación de mobiliarios** | **Fumigación de aulas** |

| FUMIGACION | |
|---|---|
|  | |
| **Fumigación de teatrin** | **Fumigación de pasillos** |

| FUMIGACION | |
|---|---|
| | |
| **Fumigación de aulas** | **Fumigación de patio** |

# II.EE. N° 5019 AUGUSTO CAZORLA




**Foto : Ubicación II.EE. N° 5019 AUGUSTO CAZROLA**

**Foto : II.EE. N° 5019 AUGUSTO CAZROLA**

| FUMIGACION | |
|---|---|
| | |
| **Patio central de la IE N° 5019 Augusto Cazorla** | **Aulas de primer piso** |

| FUMIGACION | |
|---|---|
| | |
| **Pasillos del segundo piso** | **Aulas de segundo piso** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de 02 Arcos** | **Arquitectura: Lijado y pintado de 02 Arcos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Inst. Electrica: Instalación de tomacorriente** | **Inst. Electrica: Instalación de tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de 01 pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de 01 pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintado de asta de bandera** | **Arquitectura: Limpieza y pintado de asta de bandera** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en pasadizo** | **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en pasadizo** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tomacorriente en aula** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tomacorriente en aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de fluorescente tubular en aulas** | **Inst. Eléctrica: Colocación de fluorescente tubular en aulas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en aula** | **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de equipo completo de luminaria** | **Inst. Eléctrica: Colocación de equipo completo de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de canaleta y tomacorriente** | **Inst. Eléctrica: Colocación de canaleta y tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: pintado de baño de varones** | **Arquitectura: pintado de baño de varones** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: limpieza y pintado de puerta de aula** | **Arquitectura: limpieza y pintado de puerta de aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: limpieza y pintado de puertas** | **Arquitectura: limpieza y pintado de puertas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de pasadizos** | **Sanidad: Limpieza de pasadizos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Recojo y retiro de basura de la II.EE.** | **Sanidad: Recojo y retiro de basura de la II.EE.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de aula** | **Sanidad: Limpieza de aula** |

# I.E.I. N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN




**Foto : Ubicación I.E.I. N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**



**Foto : I.E.I. N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** | **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** | **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de marco de ventana y puerta (estructura metálica)** | **Arquitectura: Lijado y pintado de marco de ventana y puerta (estructura metálica)** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: pintado de banco de concreto** | **Arquitectura: pintado de banco de concreto** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: pintado de rejas de juegos infantiles** | **Arquitectura: pintado de rejas de juegos infantiles** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 1** | **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 1** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Actividad Extra: Colocación de calamina para zona de juegos 1** | **Actividad Extra: Colocación de calamina para zona de juegos 1** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de equipo de luminaria** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de equipo de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 2** | **Arquitectura: pintado de baño de varones** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 3** | **Arquitectura: pintado de baño de varones** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de patio 1** | **Sanidad: Limpieza de patio 1** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de patio 2 y pasadizo** | **Sanidad: Limpieza de patio 2 y pasadizo** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de lavadero** | **Sanidad: Limpieza de lavadero** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Arquitectura: pintado de zócalo de zona de juegos 2** | **Arquitectura: pintado de zócalo de zona de juegos 2** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (ventana)** | **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (ventana)** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (Parantes)** | **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (Parantes)** |

| ANTES Y DESPUES |
| --- |
| |
| **Actividad Extra: cambio de depósito de jabón liquido** |

**ANTES**

**Arquitectura: pintado de muros interiores patio central**

**DESPUES**

**Arquitectura: pintado de muros interiores patio central**

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores zona de juegos |
| DESPUES |
|  |
| Arquitectura: pintado de muros interiores zona de juegos |

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores |
| DESPUES |
|  |
| Arquitectura: pintado de muros interiores |

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores del estrado |
| DESPUES |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores del estrado |

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores patio central |
| DESPUES |
|  |
| Arquitectura: pintado de muros interiores patio central |

# C.E.B.E La Perla

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de techos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de patios** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de patios** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de aulas** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructura metálica** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructura metálica** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, mantenimiento de puertas** | **Foto Después: Arquitectura, mantenimiento de puertas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, instalación de puertas completa** | **Foto Después: Arquitectura, instalación de puerta completa** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de juego de accesorios de PVC** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de juego de accesorios de PVC** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, retiro de torre de antena rota** | **Foto Después: Actividades Extras, retiro de torre de antena rota** |

## C.E.B.E Luisa Sologuren de Sabogal

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

**Foto Antes: Arquitectura, pintado de interiores**

**Foto Después: Arquitectura, pintado de interiores**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de luminaria** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de luminaria** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Arquitectura, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, instalación de foco ahorrador** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, coco ahorrador** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** |

## C.E.B.E PRITE

| |
|---|
| |
| **Foto: Ingreso Principal** |

**Foto: Ubicación**

| Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas | Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** | **Foto Después: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** | **Foto Después: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** |

## II.EE. Jorge Basadre Grohman

**Foto: Ingreso Principal**

| |
|---|
| **Foto: Ubicación** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, rasqueteo de muros** | **Foto Después: Arquitectura, rasqueteo de muros** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de sellador** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de sellador** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de interiores** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de interiores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de interiores** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de interiores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en ventanas metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en ventanas metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, instalación de puertas** | **Foto Después: Arquitectura, instalación de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** | **Foto Después: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** | **Foto Después: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Antes: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall | Foto Después: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall |
|---|---|

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall** | **Foto Después: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalaciones de interruptores** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalaciones de interruptores** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera | Foto Después: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera** | **Foto Después: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera** |

## II.EE. N°5013 José Gálvez Barrenechea

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de techos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de aulas** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** | **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores | Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores |
|---|---|
| | |
| **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** | **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, lijado de estructura metálica** | **Foto Después: Arquitectura, lijado de estructura metálica** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de rejas ventana** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de rejas ventana** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de ventanas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de ventanas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de ventanas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de ventanas** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED | Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de reflectores** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de reflectores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de cableado** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de cableado** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación cableado de 2 luminarias LED** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación cableado de 2 luminarias LED** |

ANEXO 1

# PANEL FOTOGRÁFICO

# II.EE. N° 4005 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO

**Foto : Ubicación II.EE. N° 4005 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO**

**Foto : II.EE. N° 4005 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Cambio de 05 interruptores térmicos y cableado de baño de docentes** | **Inst. Eléctrica: Cambio de 05 interruptores térmicos y cableado de baño de docentes** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente de baño de docentes** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente de baño de docentes** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor doble en baño de docentes** | **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor doble en baño de docentes** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular pabellón de secundaria** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega rectangular pabellón de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega circular pabellón de secundaria** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tapa ciega circular pabellón de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en escalera de pabellón sec.** | **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en escalera de pabellón sec.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en segundo piso de pabellón sec.** | **Inst. Eléctrica: colocación de interruptor simple en segundo piso de pabellón sec.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de 04interruptores térmicos y cableado de tablero** | **Inst. Eléctrica: Colocación de 04interruptores térmicos y cableado de tablero** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** | **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** | **Inst. Eléctrica: Realizando corte en muro para pasar cable de tablero a baño de losa** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria, colocación de interruptor simple y cableado por canaleta** | **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria, colocación de interruptor simple y cableado por canaleta** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de tablero en pabellón de primaria** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de tablero en pabellón de primaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria completo en pabellón de secundaria y primaria** | **Inst. Eléctrica: Instalación de equipo de luminaria completo en pabellón de secundaria y primaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: cableado en pabellón de secundaria y primaria** | **Inst. Eléctrica: cableado en pabellón de secundaria y primaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de caja adosable y llave térmica para reflectores** | **Inst. Eléctrica: Colocación de caja adosable y llave térmica para reflectores** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de 02 reflectores** | **Inst. Eléctrica: Colocación de 02 reflectores** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Ubicación y haciendo zanja para pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Ubicación y haciendo zanja para pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Colocación de pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** | **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de pasadizos** | **Sanidad: Limpieza de pasadizos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y aplicación de zincromato en barandas de escalera** | **Arquitectura: Lijado y aplicación de zincromato en barandas de escalera** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Resane de muro de pabellón secundaria** | **Arquitectura: Resane de muro de pabellón secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** | **Arquitectura: Resane de columna de segundo piso de secundaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Jardinería: Podado de maleza y grass.** | **Jardinería: Podado de maleza y grass.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Jardinería: Podado de maleza y grass.** | **Jardinería: Podado de maleza y grass** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Jardinería: Podado de maleza y grass.** | **Jardinería: Podado de maleza y grass** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Pintado de marco de ventana** | **Arquitectura: Pintado de marco de ventana** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** | **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: limpieza y pintado de marcos de ventana** | **Arquitectura: limpieza y pintado de marcos de ventana** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: retiro de reja en mal estado** | **Arquitectura: retiro de reja en mal estado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** | **Arquitectura: Limpieza y pintura de puertas de la institución educativa** |

| ANTES |
| --- |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de segundo de pabellón de secundaria** |
| **DESPUES** |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de segundo de pabellón de secundaria** |

**ANTES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria**

**DESPUES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria**

| ANTES |
| --- |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria** |
| **DESPUES** |
| |
| **Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de secundaria** |

**ANTES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

**DESPUES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

**ANTES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

**DESPUES**

**Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria**

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria |
| DESPUES |
| |
| Arquitectura: Rasqueteo, aplicación de temple y pintado de pabellón de primaria |

# I.S.P.P. MARIA MADRE




**Foto : Ubicación I.S.P.P. MARIA MADRE**




**Foto : I.S.P.P. MARIA MADRE**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: 01 Mantenimiento de inodoro** | **Inst. Sanitaria: 01 Mantenimiento de inodoro** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Inst. Sanitaria: 01 Cambio de tubo de abasto** | **Inst. Sanitaria: 01 Cambio de tubo de abasto** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: 02 Instalación completo de inodoros para discapacitados** | **Inst. Sanitaria: 02 Instalación completo de inodoros para discapacitados** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** | **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de aulas** | **Sanidad: Limpieza de aulas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de pasillos** | **Sanidad: Limpieza de pasillos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: 05 Instalación completo de inodoros para baño de mujeres** | **Inst. Sanitaria: 05 Instalación completo de inodoros para baño de mujeres** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de baños** | **Sanidad: Limpieza de baños** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** | **Inst. Eléctrica: 01 cambio de tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Paisajismo: Podado de grass patio posterior** | **Paisajismo: Podado de grass patio posterior** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Paisajismo: Podado de grass patio central** | **Paisajismo: Podado de grass patio central** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Paisajismo: Podado de grass de aulas** | **Paisajismo: Podado de grass de aulas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Paisajismo: Podado de grass de zona de juegos** | **Paisajismo: Podado de grass de zona de juegos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Trabajos extras: retiro de canaletas y limpieza de administración** | **Trabajos extras: retiro de canaletas y limpieza de administración** |

# I.E.I. SANTA ROSA 04




**Foto : Ubicación I.E.I. SANTA ROSA 04**

**Foto : I.E.I. SANTA ROSA 04**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** | **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** | **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** | **Inst. Sanitaria: Mantenimiento y limpieza de Tanque elevado** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, aplicación de base de zincromato y pintado con esmalte de reja** | **Arquitectura: Lijado, aplicación de base de zincromato y pintado con esmalte de reja** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado, base de zincromato, barnizado y pintado con esmalte de juegos.** | **Arquitectura: Lijado, base de zincromato, barnizado y pintado con esmalte de juegos.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de patio** | **Sanidad: Limpieza de patio** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Instalación de Reflector** | **Inst. Eléctrica: Instalación de Reflector** |

| FUMIGACION | |
| --- | --- |
| | |
| **Fumigación de mobiliarios** | **Fumigación de aulas** |

| FUMIGACION | |
|---|---|
|  | |
| **Fumigación de teatrin** | **Fumigación de pasillos** |

| FUMIGACION | |
|---|---|
| | |
| **Fumigación de aulas** | **Fumigación de patio** |

# II.EE. N° 5019 AUGUSTO CAZORLA




**Foto : Ubicación II.EE. N° 5019 AUGUSTO CAZROLA**

**Foto : II.EE. N° 5019 AUGUSTO CAZROLA**

| FUMIGACION | |
|---|---|
| | |
| **Patio central de la IE N° 5019 Augusto Cazorla** | **Aulas de primer piso** |

| FUMIGACION | |
|---|---|
| | |
| **Pasillos del segundo piso** | **Aulas de segundo piso** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de 02 Arcos** | **Arquitectura: Lijado y pintado de 02 Arcos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Inst. Electrica: Instalación de tomacorriente** | **Inst. Electrica: Instalación de tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de 01 pozo tierra** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de 01 pozo tierra** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintado de asta de bandera** | **Arquitectura: Limpieza y pintado de asta de bandera** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en pasadizo** | **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en pasadizo** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de tomacorriente en aula** | **Inst. Eléctrica: Colocación de tomacorriente en aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de fluorescente tubular en aulas** | **Inst. Eléctrica: Colocación de fluorescente tubular en aulas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en aula** | **Inst. Eléctrica: Colocación de interruptor doble en aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de equipo completo de luminaria** | **Inst. Eléctrica: Colocación de equipo completo de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de fluorescentes de aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Colocación de canaleta y tomacorriente** | **Inst. Eléctrica: Colocación de canaleta y tomacorriente** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: pintado de baño de varones** | **Arquitectura: pintado de baño de varones** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: limpieza y pintado de puerta de aula** | **Arquitectura: limpieza y pintado de puerta de aula** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: limpieza y pintado de puertas** | **Arquitectura: limpieza y pintado de puertas** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de pasadizos** | **Sanidad: Limpieza de pasadizos** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Recojo y retiro de basura de la II.EE.** | **Sanidad: Recojo y retiro de basura de la II.EE.** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de aula** | **Sanidad: Limpieza de aula** |

# I.E.I. N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN




**Foto : Ubicación I.E.I. N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**



**Foto : I.E.I. N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** | **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** | **Arquitectura: Limpieza y pintado de portón de ingreso** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de marco de ventana y puerta (estructura metálica)** | **Arquitectura: Lijado y pintado de marco de ventana y puerta (estructura metálica)** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: pintado de banco de concreto** | **Arquitectura: pintado de banco de concreto** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: pintado de rejas de juegos infantiles** | **Arquitectura: pintado de rejas de juegos infantiles** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 1** | **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 1** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Actividad Extra: Colocación de calamina para zona de juegos 1** | **Actividad Extra: Colocación de calamina para zona de juegos 1** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de equipo de luminaria** | **Inst. Eléctrica: Mantenimiento de equipo de luminaria** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 2** | **Arquitectura: pintado de baño de varones** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Actividad Extra: Retiro y colocación de grass sintético en zona de juego 3** | **Arquitectura: pintado de baño de varones** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Sanidad: Limpieza de patio 1** | **Sanidad: Limpieza de patio 1** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de patio 2 y pasadizo** | **Sanidad: Limpieza de patio 2 y pasadizo** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| |  |
| **Sanidad: Limpieza de lavadero** | **Sanidad: Limpieza de lavadero** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  | |
| **Arquitectura: pintado de zócalo de zona de juegos 2** | **Arquitectura: pintado de zócalo de zona de juegos 2** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (ventana)** | **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (ventana)** |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
| | |
| **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (Parantes)** | **Arquitectura: Lijado y pintado de estructura metálica (Parantes)** |

| ANTES Y DESPUES |
| --- |
| |
| **Actividad Extra: cambio de depósito de jabón liquido** |

**ANTES**

**Arquitectura: pintado de muros interiores patio central**

**DESPUES**

**Arquitectura: pintado de muros interiores patio central**

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores zona de juegos |
| DESPUES |
|  |
| Arquitectura: pintado de muros interiores zona de juegos |

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores |
| DESPUES |
|  |
| Arquitectura: pintado de muros interiores |

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores del estrado |
| DESPUES |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores del estrado |

| ANTES |
| --- |
| |
| Arquitectura: pintado de muros interiores patio central |
| DESPUES |
|  |
| Arquitectura: pintado de muros interiores patio central |

# C.E.B.E La Perla

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de techos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de patios** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de patios** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de aulas** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructura metálica** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructura metálica** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, mantenimiento de puertas** | **Foto Después: Arquitectura, mantenimiento de puertas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, instalación de puertas completa** | **Foto Después: Arquitectura, instalación de puerta completa** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Sanitarias, cambio de juego de accesorios de PVC** | **Foto Después: Instalaciones Sanitarias, cambio de juego de accesorios de PVC** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, retiro de torre de antena rota** | **Foto Después: Actividades Extras, retiro de torre de antena rota** |

## C.E.B.E Luisa Sologuren de Sabogal

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

**Foto Antes: Arquitectura, pintado de interiores**

**Foto Después: Arquitectura, pintado de interiores**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de tableros eléctricos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de luminaria** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, revisión y mantenimiento de luminaria** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Arquitectura, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, instalación de foco ahorrador** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, coco ahorrador** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** | **Foto Después: Instalación Eléctrica, instalación de tapa ciega circular** |

## C.E.B.E PRITE

| |
|---|
| |
| **Foto: Ingreso Principal** |

**Foto: Ubicación**

| Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas | Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de aulas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** | **Foto Después: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** | **Foto Después: Actividades Extras, desmontaje y traslado de mobiliario** |

## II.EE. Jorge Basadre Grohman

**Foto: Ingreso Principal**

| |
|---|
| **Foto: Ubicación** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, rasqueteo de muros** | **Foto Después: Arquitectura, rasqueteo de muros** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de sellador** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de sellador** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de interiores** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de interiores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de interiores** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de interiores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en estructuras metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en ventanas metálicas** | **Foto Después: Arquitectura, aplicación de base anticorrosiva en ventanas metálicas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, instalación de puertas** | **Foto Después: Arquitectura, instalación de puertas de madera** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** | **Foto Después: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** | **Foto Después: Arquitectura, Instalación de tabiquería de Drywall** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Antes: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall | Foto Después: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall |
|---|---|

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall** | **Foto Después: Arquitectura, Instalación de rieles y parantes para Drywall** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambio de equipos a sistema led completo** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalaciones de interruptores** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalaciones de interruptores** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera | Foto Después: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera** | **Foto Después: Actividades Extras, desmontaje de módulos de madera** |

## II.EE. N°5013 José Gálvez Barrenechea

**Foto: Ingreso Principal**

**Foto: Ubicación**

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de techos** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de techos** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Sanidad, limpieza de aulas** | **Foto Después: Sanidad, limpieza de aulas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** | **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores | Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores |
|---|---|
| | |
| **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** | **Foto Después: Arquitectura, pintura de exteriores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, lijado de estructura metálica** | **Foto Después: Arquitectura, lijado de estructura metálica** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de rejas ventana** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de rejas ventana** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de ventanas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de ventanas** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de ventanas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de ventanas** |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Foto Antes: Arquitectura, pintado de barandas** | **Foto Después: Arquitectura, pintado de barandas** |

| | |
|---|---|
|  | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED** |

| | |
|---|---|
| | |

| Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED | Foto Después: Instalaciones Eléctricas, cambios de equipos a sistema LED |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de reflectores** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de reflectores** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de luminarias** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, revisión y mantenimiento de pozo a tierra** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de tomacorrientes** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación de cableado** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación de cableado** |

| | |
|---|---|
| | |
| **Foto Antes: Instalaciones Eléctricas, instalación cableado de 2 luminarias LED** | **Foto Después: Instalaciones Eléctricas, instalación cableado de 2 luminarias LED** |