



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2020**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

La actividad se aprobó el 06 de enero del 2020, mediante Resolución Gerencial N° 006-2020-CAFED/GG.

Inicio de la actividad: Febrero del 2020

Fin actividad: Diciembre del 2020.



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:**

### **Objetivo General:**

- La presente actividad busca solucionar las necesidades básicas que se ven reflejadas en los diferentes requerimientos realizados por las instituciones educativas públicas de la Región Callao, mediante oficios y documentos presentados al CAFED, y a las visitas de rutina efectuadas por el personal de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

### **Objetivo Específico:**

- El objetivo específico de la actividad es mejorar los elementos interiores de las instituciones educativas públicas de la Región Callao, mediante trabajos relacionados al mantenimiento de sus principales instalaciones, las que influyen en el desarrollo de un mayor nivel educativo en los alumnos.



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

### **Ejecución Física:**

Se intervinieron 220 colegios Públicos de la Región Callao, realizándose un total de 367 intervenciones, beneficiando a 121,542 alumnos aproximadamente.

### **Ejecución Financiera:**

se ejecutó S/ 7,166,426.06 (Siete millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos veintiséis y 06/100 soles).



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**




# **PANEL FOTOGRAFICO**




**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E. KUMAMOTO**



**ANTES: CAÑOS DE LAVADEROS EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: CAMBIOS DE CAÑOS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E. KUMAMOTO**



**ANTES: JARDINERA EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: REUTILIZACIÓN DE DEMOLICIÓN  
EN JARDINERAS**




**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E VILLA LOS REYES**



**ANTES: ESCALERAS EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: RESANE Y COLOCACIÓN DE  
ESQUINEROS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E.I. MANUEL SEOANE**



**ANTES: ESTRADO EN MAL ESTADO**




**DESPUÉS: RESANE Y PINTADO DE ESTRADO**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **C.E.B.E. HELEN KELLER**



**ANTES: TECHOS CON RESIDUOS**



**DESPUÉS: LIMPIEZA DE TECHOS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **C.E.B.E. HELEN KELLER**



**ANTES: CERCO DE MADERA DESGASTADO**




**DESPUÉS: PINTADO DE CERCO**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E.I. N° 163 SANTISIMO DIVINO NIÑO JESUS**



**ANTES: INSTALACIONES SANITARIAS, EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: INSTALACIONES SANITARIAS, CAMBIO DE INODOROS COMPLETOS.**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E.I. N° 163 SANTISIMO DIVINO NIÑO JESUS**



**ANTES: LAVADERO SIN GRIFERÍAS**



**DESPUÉS: INSTALACIONES DE GRIFERÍAS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N° 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA**



**ANTES: POZO A TIERRA DETERIORADO**



**DESPUÉS: CAMBIO DE CAJA DE POZO A TIERRA**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E. 142**



**ANTES: ESTRUCTURA METÁLICA SIN  
MANTENIMIENTO**



**DESPUÉS: APLICACIÓN DE BASE  
ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N° 132 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**



**ANTES: SILLAS SIN LIJAR**



**DESPUES: APLICACIÓN DE ZINCROMATO EN  
SILLAS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N° 132 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**



**ANTES: MESA CON PINTURA DETERIORADA**



**DESPUÉS: PINTADO DE MESA**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E. VILLA LOS REYES**



**ANTES: DEMOLICIÓN DE PISOS**



**DESPUÉS: RESANE**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# I.E. N° 147 VIRGEN DE GUADALUPE



**ANTES: MUROS SIN MANTENIMIENTO**



**DESPUÉS: MUROS LIJADOS Y PINTADOS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E.I. N° 165 NIÑITOS DE JESÚS**



**ANTES: INSTALACIONES ELÉCTRICA, EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: INSTALACIONES ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E.I. N° 165 NIÑITOS DE JESÚS**



**ANTES: CAÑOS DE LAVADEROS EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: CAMBIOS DE CAÑOS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E. FERMÍN ÁVILA**



**ANTES: INSTALACIONES SANITARIAS EN MAL ESTADO**




**DESPUÉS: INSTALACION DE TUBO DE ABASTO**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



## **I.E. FERMÍN ÁVILA**



**ANTES: CANALETAS EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: INSTALACIÓN DE CANALETAS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N° 5090 ANTONIA MORENO DE CÁCERES**



**ANTES: CAÑOS EN MAL ESTADO**



**DESPUÉS: CAMBIO DE CAÑOS**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N° 5090 ANTONIA MORENO DE CÁCERES**



**ANTES: SÓCATE SIN COLOCAR**



**DESPUÉS: COLOCACIÓN DE SÓCATE Y  
FLUORESCENTE CIRCULAR**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N°5124 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR**



**ANTES: ANULACIÓN DE POZO SÉPTICO**



**DESPUÉS: POZO SÉPTICO ANULADO**



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**



# **I.E. N°5124 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR**



**ANTES: PAISAJISMO SIN MANTENIMIENTO**



**DESPUÉS: PODADO DE JARDINERÍA**